





Epissure fait avec un stopeur
Noeud de Diamand



A/ Faire un oeil simple ou avec une cosse & passer les 3 Brins



B/ Bien tiré les 3 brins vers le haut & réalisé un Noeud Cul de porc sans trop le serré



C/ Puis faire un noeud tête mort, comme le schéma, vers le bas



D/ Bien serré les 2 Noeuds & coupé le surplus